


INFO POINT SEMPRE SOTTO CONTROLLO



Info Point

EB+ SERIES The PLUS for Fleets **EB+ SERIES** The PLUS for Fleets **EB+ SERIES**

Quando il rimorchio si trova senza alimentazione elettrica non c'è modo di sapere se ci sono guasti o interventi da effettuare. Haldex Info Point offre una valida soluzione alla questione continuando a indicare la presenza di potenziali problemi anche se il rimorchio non è alimentato.





Info Point

I guasti sui rimorchi sono abitualmente segnalati da lampadine sia sui motori che sui rimorchi. Tuttavia, una volta scollegata l'alimentazione elettrica non c'è modo di sapere se esiste un guasto o è richiesta manutenzione.

Haldex Info Point continua a indicare la presenza di potenziali problemi grazie all'ausilio di segnale nero (ok) oppure rosso (è richiesto un intervento) che è visibile anche quando il rimorchio non è alimentato.

Info Point aiuta a risparmiare tempo e denaro

Monitoraggio in tempo reale di:

- › Usura pastiglie
- › Pressione pneumatici
- › Intervallo manutenzione
- › Sovraccarico rimorchio
- › Superamento velocità rimorchio

Sempre in sicurezza

Dimenticare di sostituire le pastiglie usurate potrebbe portare a serie conseguenze: tempi di fermo macchina, incendi causati dal surriscaldamento o incidenti. Haldex EB+ rileva l'usura delle pastiglie e allerta immediatamente il guidatore. Haldex Info Point continua ad emettere un segnale visivo fino a quando le pastiglie vengono sostituite.

La perfetta combinazione tra sicurezza e tranquillità



Un nuovo concetto di risparmio

Tipici costi di riparazione

Intervento	Tempo	Costi
intervento: 6 pinze	circa 12 ore	circa 1,000 €
sostituzione: 6 pinze e dischi	circa 10 ore	circa 4.000
sostituzione completa dell'intero impianto	circa 20 ore	fino a 7.000 €

Installazione semplice e retrofit veloce

Info Point è installato sul rimorchio e non richiede collegamento con il trattore. Info Point è una soluzione indipendente. Installarlo come retrofit è semplice: il sistema è totalmente compatibile con la prima e seconda generazione dell'EB+ mentre è già integrato nell'EB+ Gen2.

