

Issued by
Günter Arnhold

Introduction from serial No.
733****

Date
16.07.2007

Product affected
Scheibenbremse DB015L

Title / Subject
Neue Schutzfolie für Bremszylinderanschluss

Reg No.
20065151

Edition / Replaces
01

Page
1/1

Neue Schutzfolie für Bremszylinderanschluss

Bei allen Druckluft-Scheibenbremsen wird eine neue Schutzfolie für den Bremszylinderanschluss eingeführt. Dies betrifft alle Scheibenbremsen, die **ohne Bremszylinder** ausgeliefert werden. Diese neue Schutzfolie ist "Gelb" mit einem Hinweis-Symbol, dass die **Schutzfolie vor Anbau des Bremszylinders entfernt und umweltgerecht entsorgt werden muss**. Siehe Bild 1.




Bild 1