

(Remplacement des plaquettes de frein à disque pneumatique ModulT)

Cette procédure concerne les plaquettes de frein à disque pneumatique ModulT de Haldex

L'entretien préventif est important pour plusieurs systèmes du véhicule, incluant tous les types de freins de base, alors que les freins à disque pneumatiques ne font pas exception. L'usure des plaquettes sur ce type de frein dépend de nombreux facteurs, dont :

- Le type d'utilisation du véhicule
- L'état des pneus
- La suspension et les amortisseurs
- Les habitudes du conducteur
- L'environnement de conduite

En plus des pratiques d'entretien du système de freinage que recommande l'industrie, Haldex suggère de procéder tous les trois mois à une inspection visuelle des plaquettes de frein à disque pneumatique alors que les roues sont en place. Aux 12 mois, on recommande de procéder à une inspection complète des plaquettes de frein en prenant soin d'enlever les roues. L'inspection annuelle du véhicule représente le moment idéal pour procéder à cette vérification.

Haldex a créé une trousse d'accessoires pour plaquette de frein sur essieu simple afin de remplacer les plaquettes 95396. Cette trousse comprend les pièces pour un étrier seulement, alors qu'on doit les utiliser uniquement sur les freins à disque pneumatiques ModulT de Haldex.

Veuillez communiquer avec votre gestionnaire de territoire Haldex ou le représentant du service à la clientèle pour connaître les prix et la disponibilité.



**No de pièce 790-97341**  
**Trousse d'accessoires pour**  
**plaquette de frein sur essieu simple**

**La trousse comprend les pièces pour un étrier seulement :**

- 2 - ressorts de plaquette**
- 1 - dispositif de retenue de plaquette**
- 1 - ferrure à ressort**
- 1 - bouchon de protection d'arbre de réinitialisation**